

安川SGD伺服驱动器			HC-S1, S2控制系统		
引脚号	定义	解释		定义	解释
1	PA	指令脉冲输入+		P+	正转脉冲输出+
2	*PA	指令脉冲输入-		P-	正转脉冲输出-
3	PB	指令脉冲输入+		S+	反转脉冲输出+
4	*PB	指令脉冲输入-		S-	反转脉冲输出-
7	BRK	刹车信号			接外部继电器控制电机抱闸
10	SG-COM	刹车信号地			接外部继电器控制电机抱闸
13	24V电源	24V电源正极		24V	24V电源
14	S-ON	伺服使能	与24V电源地短接		
34	ALM+	伺服报警		SRDY	伺服准备好
35	ALM-	伺服报警	与24V电源地短接		
36	FG	接地			

注：24V电源地没有定义端子号，需要外接。其它多余的端子是不需要的。